

# Oprava motora nákladného vozidla

ID: 7576

Odvetvie: *Doprava*  
Použitie: *Motory a skrine*  
Podklad: *Liatina*  
Produkty: *Belzona® 1111 (Super Metal)*

Lokalita zákazníka: *Dopravná spoločnosť, Slovensko*  
Dátum aplikácie: *2014*

## Problém

*Prasknutý blok motora v dôsledku zamrznutia počas zimných mesiacov.*



## Popisy fotografií

1. Prasknutý blok motora
2. Detekcia prasklín na identifikáciu všetkých prasklín
3. Príprava povrchu
4. Oprava materiálom Belzona® 1111 spolu s armovaciou tkaninu Belzona® 9341.

## Okolnosti aplikácie

Motor nákladného auta.

## Spôsob aplikácie

Aplikácia bola vykonaná v súlade s návodom na použitie.

## Fakty o produkte Belzona

Zváranie tohto poškodenia by trvalo dlho a mohlo by spôsobiť väčšie poškodenie (aj zmenu rozmerov a tvarov), takže oprava materiálom Belzona® 1111 bola pre zákazníka oveľa lepšia.

Pre viac príkladov použitia technických poznatkov Belzona v praxi navštívte, prosím stránku: <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
Q.09335  
ISO 14001:2015  
EMS 509612

Produkty Belzona  
sú vyrábané podľa  
Registrovaného systému  
manažérstva kvality ISO 9001.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

**BELZONA**<sup>®</sup>  
Repair • Protect • Improve