

Oprava posuvnej zostavy

ID: 7606

Odvetvie: Spracovanie ocele a kovov
Použitie: Motory a skrine
Podklad: Oceľ
Produkty: Belzona® 1311 (Ceramic R-Metal)

Lokalita zákazníka: Hutnícky výrobca, Slovensko
Dátum aplikácie: 2014

Problém

Korózia na posuvnej ploche, urýchlená v dôsledku prítomnosti vody a chemikálií v procese..



Popisy fotografií

1. Poškodená posuvná zostava
2. Aplikácia produktu Belzona® 1311
3. Obrúsenie všetkých povrchov
4. Podpera pripravená na prácu

Okolnosti aplikácie

Posuvná zostava bola poškodená koróziou.

Spôsob aplikácie

Aplikácia bola vykonaná v súlade s návodom na použitie.

Fakty o produkte Belzona

Riešenie systémom Belzona bola zvolené z dôvodov: naváranie trvá veľmi dlho a prináša riziko narušenia konštrukčnej integrity.

Pre viac príkladov použitia technických poznatkov Belzona v praxi navštívte, prosím stránku: <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
Q.09335
ISO 14001:2015
EMS 509612

Produkty Belzona
sú vyrábané podľa
Registrovaného systému
manažérstva kvality ISO 9001.

www.belzona.com

**BELZONA**[®]
Repair • Protect • Improve