

Oprava čerpadla

ID: 7604

Odvetvie:	Prietok kvapalín	Lokalita zákazníka:	Závod na výrobu celulózy, Slovensko
Použitie:	Odstredivé čerpadlá	Dátum aplikácie:	2010
Podklad:	Nehrdzavejúca oceľ		
Produkty:	Belzona® 1311 (Ceramic R-Metal) Belzona® 1391 (HT)		

Problém

Korózia a erózia pôsobením chemikálií (kaustifikácia plus CaCO_3 a CaO).



Popisy fotografií

1. Poškodené čerpadlo
2. Po otryskaní
3. Aplikácia produktu Belzona® 1311
4. Aplikácia produktu Belzona® 1391

Okolnosti aplikácie

Erózia a korózia spôsobovala, že čerpadlo bolo potrebné vymeniť každých 6 mesiacov.

Spôsob aplikácie

Aplikácia bola vykonaná v súlade s návodom na použitie.

Fakty o produkte Belzona

Zváranie je veľmi drahé, zaberá veľa času, taktiež životnosť zvárania je oveľa kratšia v porovnaní s riešením použitím produktov Belzona.

Pre viac príkladov použitia technických poznatkov Belzona v praxi navštívte, prosím stránku: <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
Q 09335
ISO 14001:2015
EMS 509612

Produkty Belzona
sú vyrábané podľa
Registrovaného systému
manažérstva kvality ISO 9001.

www.belzona.com

BELZONA[®]
Repair • Protect • Improve