

Bezpečný vstup do budovy

ID: 1100

Odvetvie: *Priemysel všeobecne*
Použitie: *Problémové oblasti podláh*
Podklad: *Podlahové dlaždice*
Produkty: *Belzona® 1321 (Ceramic S-Metal),
Belzona® 9211 (Supergrip Aggregate)*

Lokalita zákazníka: *Výrobca, Slovensko*
Dátum aplikácie: *2008*

Problém

Počas dažďa alebo sneženia majú ľudia problémy s pošmyknutím sa na rampe vstupu do budovy.



Popisy fotografií

1. Vstupná rampa
2. Umiestnenie šablón
3. Ukončená aplikácia

Okolnosti aplikácie

Hlavný vchod do budovy s kancelárskimi spoločnosťami.

Spôsob aplikácie

Aplikácia bola vykonaná v súlade s návodom na použitie. Produkt Belzona® 1321 bol aplikovaný štetkou v spojení s agregátom Belzona® 9211 (Supergrip Aggregate). Na vytvorenie loga boli použité šablóny.

Fakty o produkte Belzona

Zákazník dosiahol rýchle, výrazné a atraktívne riešenie. Správa znie „VITAJTE V NAŠEJ FIRME SLOVCEM“.

Pre viac príkladov použitia technických poznatkov Belzona v praxi navštívte, prosím stránku: <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
Q.09335
ISO 14001:2015
EMS 509612

Produkty Belzona
sú vyrábané podľa
Registovaného systému
manažerstva kvality ISO 9001.

www.belzona.com


BELZONA®
Repair • Protect • Improve