

Odstránenie netesností podlahových vpustov

ID: 2458

Odvetvie:	Priemysel všeobecne	Lokalita zákazníka:	Výrobca strojného zariadenia, Slovensko
Použitie:	Problémové oblasti podláh	Dátum aplikácie:	2008
Podklad:	Nehrdzavejúca oceľ, betón, keramické dlaždice		
Produkty:	Belzona® 4111 (Magma Quartz)		

Problém

Únik kvapaliny z podlahových vpustov bol problémom od začiatku. Spojenie medzi oceľou a dlaždicami bolo chybné. Výsledkom bolo presakovanie kvapaliny do ďalšieho poschodia.



Popisy fotografií

1. Situácia pred opravou
2. Situácia o poschodie nižšie
3. Priebeh prípravy povrchu
4. Belzona® 4111 na mieste vytvára vodotesné tesnenie

Okolnosti aplikácie

Odtok v podlahe kuchyne.

Spôsob aplikácie

Aplikácia bola vykonaná v súlade s návodom na použitie.

Fakty o produkte Belzona

Zákazník vyskúšal niekoľko alternatív opravy odtoku, ale žiadna nefungovala. Oprava s materiálom Belzona® 4111 zabezpečila potrebnú vodotesnosť vďaka vynikajúcej príľnavosti k rôznym podkladom a nezmršťujúcim sa vlastnostiam.

Pre viac príkladov použitia technických poznatkov Belzona v praxi navštívte, prosím stránku: <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
Q 09335
ISO 14001:2015
EMS 509612

Produkty Belzona
sú vyrábané podľa
Registovaného systému
manažérstva kvality ISO 9001.

www.belzona.com

BELZONA[®]
Repair • Protect • Improve