

Ochrana usadzovacej nádrže

ID: 7565

Odvetvie: *Priemysel všeobecne*
Použitie: *Nádrže a chemické zádržné oblasti*
Podklad: *Oceľ*
Produkty: *Belzona® 5811 (Immersion Grade)*

Lokalita zákazníka: *Farmaceutický výrobca, Slovensko*
Dátum aplikácie: *2010*

Problém

Poškodenie eróziou/koróziou malo vplyv na normálnu prevádzku zariadenia.



Popisy fotografií

1. Miešacia nádrž
2. Rozsah poškodenia nádrže
3. Otryskávanie nádrže
4. Ukončená aplikácia

Okolnosti aplikácie

Poškodenie nádrže a miešacieho zariadenia.

Spôsob aplikácie

Aplikácia bola vykonaná v súlade s návodom na použitie.

Fakty o produkte Belzona

Zákazník požadoval rýchle a vysokokvalitné riešenie opravy nádrže. Produkt Belzona poskytol efektívne riešenie nielen na opravu nádrže a miešacieho zariadenia, ale aj na ich dlhodobú ochranu a predĺženie životnosti. Striekanie umožnilo dokončiť aplikáciu v rámci dostupného časového okna.

Pre viac príkladov použitia technických poznatkov Belzona v praxi navštívte, prosím stránku: <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
Q 09335
ISO 14001:2015
EMS 509612

Produkty Belzona
sú vyrábané podľa
Registrovaného systému
manažérstva kvality ISO 9001.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Repair • Protect • Improve