

Oprava rozdeľovača vzduchového potrubia

ID: 7596

Odvetvie: *Priemysel všeobecne*
Použitie: *Ventily, potrubie a armatúry*
Podklad: *Oceľ*
Produkty: *Belzona® 1111 (Super Metal)*

Lokalita zákazníka: *Výrobca cementu, Slovensko*
Dátum aplikácie: *2016*

Problém

Kým bol systém mimo prevádzky, kondenzované plyny spôsobili koróziu (hĺbky 3 mm) na rozdeľovači vzduchového potrubia DN 125.



Popisy fotografií

1. Rozdeľovač vzduchu po otryskaní
2. Belzona® 1111 plus výstužná tkanina
3. Obrázok celého potrubia
4. Aplikácia produktu Belzona je dokončená

Okolnosti aplikácie

Systém rozvodu čerstvého vzduchu v uhoľnom mlyne.

Spôsob aplikácie

Aplikácia bola vykonaná v súlade s návodom na použitie.

Fakty o produkte Belzona

Vzhľadom na veľkosť a zložitosť potrubia si výmena vyžadovala extrémne dlhý čas, ako aj značné náklady. Oprava produktom Belzona obnovila pevnosť potrubia a zabránila budúcemu poškodeniu koróziou.

Pre viac príkladov použitia technických poznatkov Belzona v praxi navštívte, prosím stránku: <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
Q 09335
ISO 14001:2015
EMS 509612

Produkty Belzona
sú vyrábané podľa
Registrovaného systému
manažérstva kvality ISO 9001.

www.belzona.com


BELZONA®
Repair • Protect • Improve