

Utesnenie presakujúcej vodnej nádrže

ID: 7607

Odvetvie: *Priemysel všeobecne*
Použitie: *Ventily, potrubia a armatúry*
Podklad: *Oceľ*
Produkty: *Belzona® 1111 (Super Metal)*

Lokalita zákazníka: *Automobilový závod, Slovensko*
Dátum aplikácie: *2016*

Problém

Korózia pod izoláciou spôsobená kontamináciou z chemicky upravenej vody spôsobila 9,5 mm diery v nádrži.



Popisy fotografií

1. Príprava na aplikáciu
2. Materiál Belzona® 1111 na ocelevej zátke
3. Zasunutie aplikovaného materiálu do diery
4. Dokončená oprava s použitým produktom Belzona® 1111 obsahujúcim armovaciau tkaninu Belzona® 9341

Okolnosti aplikácie

Izolovaná nádrž na vodu.

Spôsob aplikácie

Aplikácia bola vykonaná v súlade s návodom na použitie. Závitová zátka potiahnutá produktom Belzona® 1111 bola najskôr vložená do diery a potom na vrch aplikovaná záplata z materiálu Belzona® 1111 s vloženou armovacou tkaninou Belzona® 9341 tak, aby sa vytvorila bezpečnejšia oprava.

Fakty o produkte Belzona

Konvenčné zváranie vyžadovalo úplné vyprázdnenie nádrže a odstránenie izolácie. Riešenie Belzona poskytlo rýchlu a efektívnu opravu s minimálnym prerušením výroby.

Pre viac príkladov použitia technických poznatkov Belzona v praxi navštívte, prosím stránku: <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
Q.09335
ISO 14001:2015
EMS 509612

Produkty Belzona
sú vyrábané podľa
Registrovaného systému
manažérstva kvality ISO 9001.

www.belzona.com

**BELZONA**
Repair • Protect • Improve