

Oprava bloku motora automobilu

ID: 7567

Odvetvie: *Doprava*
Použitie: *Motory a skrine*
Podklad: *Liatina*
Produkty: *Belzona® 1111 (Super Metal)*

Lokalita zákazníka: *Štátna správa, Slovensko*
Dátum aplikácie: *2016*

Problém

Mrazivé zimné teploty spôsobili prasklinu v skrini motora.



Popisy fotografií

1. Prasknutý blok motora
2. Detekcia praskliny
3. Príprava povrchu
4. Aplikácia produktu Belzona® 1111 s armovacou tkaninou

Okolnosti aplikácie

Prasknutý blok motora na vozidle štátnej správy.

Spôsob aplikácie

Aplikácia bola vykonaná v súlade s návodom na použitie.

Fakty o produkte Belzona

Zváranie takéhoto poškodenia by si vyžadovalo veľa času a peňazí. Zatmelenie produktom Belzona® 1111 bolo pre zákazníka rýchlejšim a ekonomickejšim riešením.

Pre viac príkladov použitia technických poznatkov Belzona v praxi navštívte, prosím stránku: <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
Q.09335
ISO 14001:2015
EMS 509612

Produkty Belzona
sú vyrábané podľa
Registovaného systému
manažérstva kvality ISO 9001.

www.belzona.com

BELZONA[®]
Repair • Protect • Improve