

# Renovácia testovacích valcov brzd

ID: 7609

Odvetvie: *Doprava* Lokality zákazníka: *Testovacia stanica vozidiel, Slovensko*  
Použitie: *Stroje na manipuláciu s pevnými látkami* Dátum aplikácie: *2016*  
Podklad: *Oceľ*  
Produkty: *Belzona® 1821 (Fluid Metal)*

## Problém

Po tisíckach testov si povrch valcov vyžiadala nový protišmykový povrch.



## Popisy fotografií

1. Poškodené valce
2. Aplikácia agregátu Belzona® 9211 (Supergrip Aggregate) do materiálu Belzona® 1821
3. Pripravené do prevádzky

## Okolnosti aplikácie

Brzdové testovacie valce na skúšobnej stanici vozidiel.

## Spôsob aplikácie

Aplikácia bola vykonaná v súlade s návodom na použitie.

## Fakty o produkte Belzona

Zákazník potreboval rýchlu opravu v dobrej kvalite a nešmyklavý systém Belzona má pre túto aplikáciu osvedčené výsledky. Tento systém opravy prežije aj 15 000 testov nákladných resp. 25 000 testov osobných vozidiel.

Pre viac príkladov použitia technických poznatkov Belzona v praxi navštívte, prosím stránku: <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
Q.09335  
ISO 14001:2015  
EMS 509612

Produkty Belzona  
sú vyrábané podľa  
Registovaného systému  
manažérstva kvality ISO 9001.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

**BELZONA**<sup>®</sup>  
Repair • Protect • Improve